


Technical Bulletin / Bollettino Tecnico

DE'LONGHI

Date / Data: 10/01/2023

Object: Chassis replacement series La Specialista

Starting from December 2022, La Specialista series machines will be produced with a new central frame (in the coffee dispensing area), equipped with a removable coffee outlet.



The new chassis will have spare part number **AS00005746**, will be unique for all machines in the La Specialista range (EC9335, EC9355, EC9665, EC9865) and will replace the current chassis codes *AS00001086* and *AS00005073*. In the machines equipped with the new frame with removable coffee outlet, any problems related to the coffee outlet can be solved by replacing only the coffee outlet insert, with code **AS00005745**:





On the new frame, the mushroom valve with code **AS00004266** must be used (the valve of the old frame is not compatible with the new frame):





The rest of components (AS00002562 mushroom valve housing, 537177 gasket, AS00005075 bottom gasket, 6013215981 diffuser, 9812631250 screw) are the same in the old and new frame.

When assembling the pump on the frame, pay attention to the indications given in the figures below. The pump must be mounted leaving a space (gap) above it. This to prevent the vibrations produced by the pump from being transmitted to the frame, generating noise.



Oggetto: Sostituzione telaio serie La Specialista

A partire da dicembre 2022, le macchine della serie La Specialista, saranno prodotte con un nuovo telaio centrale (zona erogazione caffè), munito di uscita caffè removibile.



Il nuovo telaio avrà codice ricambio **AS00005746**, sarà unico per tutte le macchine della gamma La Specialista (EC9335, EC9355, EC9665, EC9865) e sostituirà gli attuali codici telaio **AS00001086** ed **AS00005073**. Nelle macchine dotate del nuovo telaio con uscita caffè removibile, eventuali problematiche legate all'uscita caffè, potranno essere risolte sostituendo il solo inserto uscita caffè, avente codice **AS00005745**:



Sul nuovo telaio, andrà utilizzata la valvola a fungo con codice **AS00004266** (la valvola del vecchio telaio non è compatibile col nuovo telaio):



Il resto di componenti (AS00002562 alloggiamento valvola a fungo, 537177 guarnizione, AS00005075 guarnizione inferiore, 6013215981 diffusore, 9812631250 vite) sono gli stessi nel vecchio e nuovo telaio.

Nel montaggio della pompa sul telaio, fare attenzione alle indicazioni riportate nelle figure di seguito. La pompa va montato in modo tale da lasciare uno spazio (gap) al di sopra della stessa. Questo per evitare che le vibrazioni da questa prodotte si trasmettano al telaio, generando rumore.

